

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目


编号：ZHJL-015

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于支架立柱与桩顶焊接处未敲焊渣防腐的事宜

内容：

2016 年 9 月 23 日监理现场巡视发现，你项目部施工的 4#、5#、6#发电单元支架立柱与桩顶焊接处刷漆防腐前未敲除焊渣，该问题严重影响工程质量，要求你项目部对 4#、5#、6#发电单元凡是未敲除焊渣刷漆防腐的桩顶焊接部位进行整改，如整改不到位监理部将不予验收认可。



项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

期

2016 年 9 月 23 日

日

监理项目部

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部、监理项目部各存一份。