

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目


编号：ZHJL-029

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于光伏厂区设备接线质量及设备接地质量的事宜

内容：

业主、监理、施工项目部于 2017 年 4 月 8 日对光伏厂区箱逆变设备安装质量进行联合检查，发现箱变 35kV 高压电缆头 ABC 三相交叉、箱变低压侧进线电缆皮破损、箱逆变设备接地不合格等质量问题，当日已要求你单位进行整改，但至今仍未落实，现要求你项目部必须在 2017 年 4 月 20 日前整改到位。



项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

