

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 10 日

天气: 多云
气温: 25-11℃

工程名称: 望兰区威王联网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏区巡查
2. 光伏组件安装过程中, 发现个别, 现场要求及时整改.
3. 支架安装过程中支架安装有偏差, 现场要求及时整改.
4. 去取泵房一个.

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
安 东	1. 预应力桩施工 2. 支架组装. 3. 光伏板接头连接. 4. 直流电缆敷设 5. 组件安装. 6. 支架安装. 7. 爬梯安装.

其 它 事 项

施工人数: 54
管理人员: 3
施工机械: 10吨吊钩机1台.
钩机1台

本日现场监理人员

李小明 李王东

记录人: 李小明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李王东

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建