

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH-AQ-001

致：中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

主题：现场施工安全文明检查

内容：2016 年 9 月 9 日上午 8:30 对现场施工安全进行查看，发现以下问题：

- 一、拟工程使用的钢筋等工程材料采购前应报采购单位的企业资质，进场前应报质量证明文件，且场内钢筋应摆放整齐；
- 二、临时用电电缆没有预埋或架空；
- 三、临时用电控制柜未固定且未接地；
- 四、现场安全氛围不够，应悬挂安全警示牌；

针对此情况，望贵部按相关规范要求于施工前整改完成。

附页：（图片）

抄送：廊坊硕日新能源科技有限公司

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：



张荣建

日期：2016.9.9

填报说明：

本表一式叁份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

