

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH-ZH-001

致：中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

主题：现场巡视发现的问题

内容：1、开关站及配电房主体部分已接近一层，外墙脚手架及围护未做；另开关站的满堂支撑缺水平支撑，剪刀撑。

2、配电柜没挡雨措施；配电箱配制不全，一电一闸，漏电保护不全等。

3、钢筋、木工加工区域无明显标识及遮挡，所有操作机具无保护措施。

所有上述问题，望施工单位尽快整改，自检合格后报于我监理部查验后方可使用。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式 叁 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。