

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-ZH-002

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

主题: 关于光伏区立柱焊量不足事宜

内容: 依据支架及基础详图, 图纸说明焊缝高度不得小于 5mm, 监理参加进场原材验收, 发现部分立柱焊量不足, 存在质量缺陷。

综上所述, 望贵公司将焊量不足的立柱挑拣出来, 运出施工现场, 且不得在此工程使用。

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2018.10.14



填报说明:

本表一式 叁 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。