

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH-ZH-004

致：中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

主题：综合楼墙体粉刷事宜

内容：目前综合楼已进入粉刷阶段，现场发现内粉没有达到规范要求。墙体没有浇水湿润，没有做粉刷灰饼或冲筋。整体上垂直度、平整度、阴阳角都不符合要求。

望你司认真对待，切实管理，认真落实每道工序的验收、交底工作。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：



填报说明：

本表一式叁份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。