

监理工作联系单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目一期 50Mwp（蓄光互补）工程

编号： HH-004

致： 陕西恢宏建筑安装有限公司

主题： 关于一、二期鸡舍消缺工作相关问题

内容： 12 月 25 日经监理现场检查，发现现场问题如下：

- 1、一期鸡舍围栏太脏，需要清洗干净
- 2、二期鸡舍大门关不实及大门底部水泥开裂
- 3、二期鸡舍泡沫板边沿翘起太多
- 4、一、二期鸡舍支架点焊处仍有许多焊渣及有的地方漆未喷实
- 5、二期鸡舍及附属用房四周垃圾清理干净

以上问题处理完毕，自检后报监理部检查

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写