

监理工作联系单

工程名称：拉孜百科 20MWp 并网光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—002

致：西安东庆光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于场区施工质量相关事宜

内容：现场桩基浇筑质量存在以下几点问题，希望你方加强质量管理：

一，个别桩基浇筑轴线偏移过大，个别桩头高差误差大

二，现场个别桩由于地势低，未及时更换长钢筋笼

三，现场混凝土搅拌质量控制不严

四，桩基混凝土振捣不规范

要求你方接到通知后增加施工管理人员，加强现场质量管理。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2016年7月27日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。