



监理工作联系单

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-DMLZ-002

致：秦皇岛港城电力工程有限公司（单位）

主题：部分支架螺丝未紧固到位

内容：在监理现场巡视过程中发现你单位部分支架螺丝未紧固到位，存在严重的质量问题，请你单位尽快整改并经三级自检后报业主及监理验收。



项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：

2016.9.28

此单一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。