

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-005


致：东旭光电四川瑞意建筑工程有限公司

事由：关于配电房和综合房施工中存在的问题

1、在综合房施工过程中电缆沟上部 10#槽钢，50×50mm 角钢的预埋不符合设计图纸规范要求，给下道工序带来不利因素，应整改达到设计图纸规范要求。

2、在配电房梁、板、柱的浇筑施工中，没有按照板的浇筑施工程序施工，给板面造成缝隙，要求整改达到设计图纸规范要求。

项目监理机构

总/副总监理工程师/专业监理工程师： 

日期：2026 年 6 月 9 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。