

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-016

致：鹤岗电建安装工程有限公司

事由：关于在施工中存在的问题

- 1、电缆头在制作过程中未将电缆头摆放整齐。（详见附图）
- 2、所有穿管未打磨切割铁管口，在穿管时存在割破电缆现象，
- 3、将预留电缆盘整齐埋入地下。

项目监理机构

总/副总监理工程师/专业监理工程师：孙富斌

日期：2016年10月26日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。

