

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-018

致：分包

事由：关于光伏组件脱落

2017年1月8日和12日晚上出现5级以上大风，将6#、7#、8#方阵部分光伏组件被风吹脱落，经检查发现光伏组件未上螺丝和上螺丝后没有拧紧，檩条部分螺丝未拧紧，造成光伏组件螺丝松动，出现光伏组件脱落。

要求光伏组件施工队立即对光伏组件进行检查，保证组光伏组件安装符合图纸规范和要求，此项工程必须在2017年1月15日之前完成，期间如有光伏组件出现损失，由安装光伏组件施工队负责。

项目监理单位：珈伟光伏电站

总/副总监理工程师/专业监理工程师：王富斌

日期：2017年1月13日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。