

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-021

致：分包

事由：关于施工中存在的问题

- 1、#7 方阵安装的光伏组件紧固螺丝未紧固。
 - 2、环网接地扁铁焊接点防腐漆未按照设计规范要求施工。（附图）
 - 3、环网接地施工中接地极与扁铁焊接未按设计规范要求施工。（附图）
- 以上施工中存在问题要求你单位尽快整改完毕。

项目监理机构：

总/副总监理工程师/专业监理工程师：孙富强

日期：2017 年 4 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。

