

监理工作联系单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM6-JLT01-014

致: 河北荣威安装工程有限公司

事由: 关于加强成品设备材料保护事宜。

内容:

于 2017 年 1 月 2 日上午, 据施工队伍负责人向项目部反映, 23#池塘一箱组件(30 块) 出现丢失现象。针对防止设备材料丢失及成品保护事宜, 业主及我方监理在工地例会中曾多次强调, 但未引起贵公司高度重视。为避免再次发生类似事件, 现要求贵公司增加夜间巡逻人员, 加大施工现场巡视力度, 加强施工现场车辆出入管理, 将设备材料集中堆放。同时, 上报夜间巡逻人员的明细。望贵公司引起高度重视, 给予积极配合, 特此通知。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 1 月 2 日

注 本表一式 5 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。