

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号: ZL-01

致: 江苏武进建工集团有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电施工项目部

事由: 关于现场施工质量、安全文明问题

内容: 现场已转入安装作业阶段, 交叉作业面已显现。近期经现场监理、业主检查发现问题如下。

- 1、土建施工现场未按模板专项施工方案及模板施工规范要求对模板进行加固施工, 造成箱变基础浇筑涨模;
- 2、安装现场材料装卸、堆放无序, 材料运输、保管管理制度未落实。
- 3、现场安装垃圾未及时清理已违反安全文明施工制度要求。

鉴于上述情况, 我监理部及业主项目部已多次明确及交底, 认为现场管理混乱。为保证施工质量及安全文明施工, 现要求你部加强管理, 落实人员及有效措施对上述情况进行限期整改, 否则, 我监理部将依据相关合同及协议进行相应的处罚。

监理项目部 (章)
总/专业监理工程师: 
日期: 2016 年 11 月 08 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。