

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX—016

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：桩基成孔质量缺陷

内容：


我监理单位监理人员今日在赵家沟光伏场区巡查发现，你单位在桩基施工过程中，打桩机采用钻头直径为 210mm，成孔后直径与设计图纸要求（250mm）直径不符，请你单位立即停止作业并进行整改。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。