

表 B.1

监理工作联系单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-CZZH-014

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

主题: 关于光伏一区电气施工事宜

内容: 经监理检查发现光伏一区电气安装光伏电缆埋地未加装电缆保护管、过路也未加钢管保护、也未设电缆盖板保护, 对此不符合设计要求的已经发过监理工程师通知单要求整改, 但是仍未整改, 根据《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》经业主决定对你单位处以贰万元 (20000 元) 违约金处罚, 请尽快整改, 否则, 将继续处罚, 处罚不能免去你单位的相关责任。

业主意见: 同意,



隆化县金瀚太阳能发电有限公司



项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师:

日

期:

2017.5.12

填报说明:


本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



情况属实

谢超旺

2017.5.12



情况属实
谢春旺
2017.5.12