

监理工作联系单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目

编号：JXM6—029

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部

事由：关于平单轴发电区桩基标高的相关问题

内容：

在平单轴发电区桩基浇筑施工过程中，部分桩基标高明显低于设计标高。为保证后期支架及传动装置的顺利安装，要求你项目部按照设计要求，严格控制桩基标高精度，同时对桩基标高明显偏低的部分重新进行调整，确保施工质量。



平单轴区域桩基高度不够

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。