

## 表 B.1 监理工作联系单

工程名称：中航工业陕西飞机有限公司 3.45MW 分布式光伏发电项目 编号：JL-003

致：江阴市富仁电力设备安装有限公司（单位）

主题：关于防雷接地事宜

内容：经监理单位检查发现贵单位防雷接地设施施工不符合规范，组件与接地体连接处，有的孔打歪，有的孔超出了接地体边缘，有的接地体已生锈；对上述存在的问题，要求你单位及时整改。

附件：附图 2 张

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

