

监理工作联系单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：JQ1-ZHJL-JLLXD-2017-064

致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：关于安全和材料到场的事宜

经我监理部巡视发现：

- 1、部分人员在现场施工未戴安全帽；
- 2、现场接地扁铁已断货多日，要求总包尽快组织材料到场，以避免延误工期。（见图）



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：周玉山

日期：2017年12月6日

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位