

工程联系单

工程名称: 灵寿县 20MW 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目

编号: C.004

事由	现场安全、质量、进度	签收人姓名及时间	李慧 18
----	------------	----------	-------

致: 宁波建乐现场 项目部 :

你单位承建的灵寿县塔上镇 20mw 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目工程, 在我监理部人员巡视中发现存在以下问题:

- 1、现场施工人员有带小孩到现场, 要求你单位对相关施工人员进行安全教育杜绝此类事情发生。
- 2、在组件安装时有施工人员攀爬踩踏支架的现象。
- 3、个别区域螺旋桩和灌注桩桩位偏差较大。
- 4、场区围栏基础开挖深度不够、砼浇筑振捣不到位、表面未抹平。
- 5、现场施工人员未按要求佩戴安全帽。
- 6、电缆沟开挖和大棚施工时成品保护工作未落实到位, 对组件、支架造成损坏。
- 7、要求你单位对现场的施工质量加强管理。

以上存在问题希望贵公司认真进行整改。

(附件共 1 页)

发文单位(章):

项目负责人(签字):

日期: 2016 年 11 月 15 日

注: 1、本联系单分为建设单位工程联系单 (C.0.11)、项目监理机构工程联系单 (C.0.12)、施工单位工程联系单 (C.0.13)。2、收到单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。3、本表发文与收文单位各一份。