

监理工作联系单

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM07-23

致：四川中民信电力工程设计有限公司（施工单位）

主题：关于 5#地块组件安装野蛮施工事宜

内容：

我监理人员在巡视时发现光伏区 5#地块组件安装时存在野蛮施工现象，个别施工人员在安装组件时坐、踩在组件上面，现要求你施工单位对现场施工人员做好技术交底且现场管理人员要加大管理力度，杜绝此类现象再次发生。

抄送：建设单位（业主）

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建



