

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号：CZZHJL-YZHS-003

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

主题：关于砼桩质量事宜：

内容：

监理现场检查，发现放线点不符合图纸要求、钻机钻出的孔局部存在孔不垂直，孔深未达到图纸要求 1.5M，桩孔孔距离存在有的大于图纸要求 3.3M，有的小于图纸要求 3.3M，有的桩孔少数存在不垂直，而且还存在桩孔与桩孔不在一条直线。要求施工单位根据设计图纸进行放线定位与钻孔、浇筑砼桩（请注意预埋桩方向与高度），如再发现不合格的，必须全部整改，并加重处罚。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：

2016.12.22



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。