

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号：CZZHJL-YZHS-004

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

主题：关于支架安装质量事宜：

内容：

业主与监理现场检查，发现支架安装不符合图纸要求；斜梁安装进出不是一条直线上、檩条安装也不在一个平面上，不在一条直线上，（详见照片），要求施工单位对安装人员技术与安装要求进行交底，加强安装现在管理力度，加强检查力度。使之工程达到图纸要求。对已安装不符合图纸要求的进行整改。如再发现有不合格的，必须全部整改，并加重处罚。

附件（照片）


项目监理机构（章）：




总/专业监理工程师：郭志福

日期：2017.1.4

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。



标准有疑
(A). 接头处下
弯



斜梁进
出不一



斜梁
进出不一