

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-LXD-002

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部





主题: 开关站施工时存在的安全质量问题

内容: 1、现场的开关箱不符合三级配电的标准。

2、开关站基础垫层浇筑时接地扁铁没有焊接。

3、现场施工人员没有佩戴安全帽。

以上内容要求施工单位立即整改, 类似问题不要再次发生。



本单抄送建设单位 施工单位各一份, 监理留存一份。

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。