

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-LXD-003

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司 吴兴妙西项目部

主题: 开关站基础砼浇筑完成存在质量问题

内容: 1、杯基存在麻面、蜂窝现象, 局部未砼不密实。

2、局部存在露筋现象, 根据规范要求进行修补施工。

3、个别构造柱钢筋偏位, 根据图集要求进行修正施工。

4、模板方案、钢筋安装方案、砌筑方案未见。

以上内容要求施工单位立即整改, 类似问题不要再次发生。



露筋现象



麻面现象



蜂窝现象

本单抄送建设单位 施工单位各一份, 监理留存一份。

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期:

张明武
2016.11.02

填报说明: 本表一式三份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。