

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-004

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：开关站柱钢筋电焊搭接存在质量问题

内容：1、焊缝不饱满、存在咬口现象。

2、焊渣未及时清理干净。

3、焊接接头需要做连接力学试验。

以上内容要求施工单位立即整改，类似问题不要再次发生。



焊缝不饱满，咬口现象

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。



日

期：2016.11.01

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。