

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-005

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：开关站施工存在质量和安全问题

内容：1、光伏区固定支架砼基础偏位。

2、开关站模板支撑架子人员未佩戴安全带。

3、电渣压力焊部分存在偏位现象，焊包不饱满。

4、部分框架柱钢筋安装缺少拉钩。

5、部分框架柱箍筋间距偏大，且不均匀布置。

6、封模板之前必须清理干净柱根垃圾。

7、部分模板立杆垂直度偏差较大。

以上内容要求施工单位立即整改，类似问题不要再次发生。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。