

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-007



致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：开关站施工存在质量和安全问题

内容：1、开关站二层圈梁木工安装模板时未佩戴安全带。

2、横梁钢筋焊接时焊缝不饱满，药皮没有清理干净。

3、部分框架柱箍筋间距偏大，且不均匀布置。



以上内容要求施工单位立即整改，类似问题不要再次发生。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2016.11.20

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。