

## 表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-019

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：施工现场安全、质量事宜

内容：经巡查发现，施工现场存在如下问题：

- 1、开关站工程施工现场电缆乱拉，废旧木方随地乱扔；
- 2、室内外回填土时，有杂物未清理干净；
- 3、仓库门洞过梁拆模过早，自拌混凝土未按配比施工，强度不够；
- 4、光伏区个别支架出现生锈现象；
- 5、箱逆变基础模板安装不牢靠，钢筋安装不符合规范要求，接地扁钢未刷防腐漆；
- 6、4#光伏区部分支架基础存在蜂窝、麻面等现象；
- 7、光伏区支架立柱连接螺栓不紧固；
- 8、施工资料与工程料不同步。

以上问题，望你施工单位立即整改，加强现场安全文明施工管理，规范现场临电的使用，材料堆放整齐；严格按设计及规范要求施工，落实“三检”制度，并及时报验；未经报验擅自施工的，出现任何问题均由你单位自行承担。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日 期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。