

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-027

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：工程质量事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，开关站工程存在如下质量问题：

- 1、阴阳角不顺直，部分阴角出现开裂现象；
- 2、窗扇开关不顺畅且部分关不上；
- 3、屋面防水卷材脱落；
- 4、屋面避雷带圆钢搭接不规范；
- 5、配电室一层地坪局部出现裂缝，电缆沟上口不平整；
- 6、施工洞墙体砌筑时，现浇过梁与墙体一次成型，各工序间无间歇；
- 7、开关站土建工程施工资料不同步；
- 8、开关站电气设备安装工程至今未提供任何过程资料。

以上问题，望你单位及时自检并落实整改，若未整改或整改不到位以及未经报验擅自施工的各道工序，所造成的任何问题均由你单位自行承担。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。