

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目


编号：CZZH-LXD-031

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：工程质量事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，存在以下问题：

- 1、站外电缆沟积水未及时排出；
- 2、配电室电缆沟电缆出口处封堵不到位；
- 3、配电室电缆沟存在积水。



现要求你单位及时组织人员对站内外电缆沟进行排水，并及时对电缆沟出口处采取有效措施进行封堵，避免电缆沟再次积水。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日 期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。