

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-032

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：工程质量事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，现场施工存在以下问题：

- 1、光伏支架安装不平整；
- 2、高压电缆直埋深度不够。

现要求你单位加强现场质量把控，光伏支架不平整的立即调整，高压电缆直埋深度必须按规范要求施工。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：陈双震

日期：2017.6.7

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。