

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-038

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：关于光伏区施工现场及开关站存在安全隐患的事宜

- 内容：1、配电房电缆沟高压电缆出线口套管处漏水的事情，施工单位至今没有整改，最近天气预报 9#10#台风就要登陆，浙江一带将要有长时间强降雨，请你单位立即安排施工人员做好电缆沟套管处的封堵工作，防止雨水再次倒灌到电缆沟里面，对电气设施造成不必要的损失；
- 2、要求施工单位对光伏区安装完成的组件、支架及现场堆放的材料进行检查，发现安全隐患立即整改，提前做好台风来临前的防范措施，以免造成不必要的损失；
- 3、光伏区 1#2#箱变处裸露的高压电缆立即回填，所有的高压电缆回填处的安全标识立即完善；
- 4、开关站站内的 1211 灭火器（4kg）、CO2 灭火器（7kg）、干粉灭火器（3kg）、手推车式干粉灭火器（25kg）、消防砂箱（1m³）、消防铲、消防斧、消防铅桶等消防设施必须按照 35KV 开关站的标准立即配齐。

以上问题望你单位引起足够重视 2 天内必须完成，如果出现安全问题我监理项目部不负任何责任。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构

总监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

