

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-041

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：关于光伏区施工的事宜

内容：

- 1、光伏区所有安装完成的高压电缆没有回填到位；
- 2、光伏区个别防雷接地埋深不够，达不到设计规范要求；
- 3、光伏区所有的直流电缆都没有做绝缘阻抗试验；
- 4、光伏区所有直埋电缆的指示标识没有安装到位；
- 5、1#箱变的外部空调至今没有正常运行；
- 6、光伏区破损的组件统一整理到堆放区，后续采购组件时补齐 6.8MW；
- 7、清理现场各个角落里遗落的支架、边压块、中压块、螺栓等材料，如果不够 6.8MW 的数量，及时补齐；
- 8、加强现场安全文明施工的管理力度，负起管理人员应该担当的责任。

以上内容 10 天完成，否则将对你单位进行相应的考核。类似问题我监理项目部多次下发监理工作联系单要求施工单位整改，但施工单位至今没有彻底整改，如果出现安全问题我监理项目部不负任何责任。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）

总监理工程师：



张昭武

日

期：

2017.08.29

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建