

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-036

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：关于施工质量和安全的事宜

内容：1、35KV 开关站于 2017 年 6 月 12 日正式并网发电，所有电气设备都已经运行，但是电缆沟里长期积水，高压电缆长期泡在积水中，存在着较大的安全隐患，我监理项目部多次下发监理工作联系单要求施工单位整改，但施工单位至今没有彻底整改，如果出现安全问题我监理项目部不负任何责任；

- 2、尽快更换所有不合格的电缆沟盖板；
- 3、尽快完善排风扇的控制开关；
- 4、尽快修复楼梯间破损的瓷砖；
- 5、尽快修复脱落的防水卷材；
- 6、光伏区所有的高压电缆都要回填到位，然后安装安全标识；
- 7、尽快确定后续材料的进场时间。

以上问题望你单位引起足够重视。

本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构 (章)：_____

总监理工程师：张昕武

日期：2017.07.04

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

