

监理验收消缺联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—004

致：郴州鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

请贵司按照资料整改清单整改施工资料

一、第六册（配电房部分）

1、配电房应该无给水、消防栓等工程。

二、第七册（配电房部分）

1、铝合金进场 20 吨数量过大，而且应是成品窗。

2、屋面施工组织设计无施工章。

3、屋面技术交底无人签字。

三、第七册（综合楼部分）

1、铝合金进场 20 吨数量过大，而且应是成品窗。

2、屋面施工组织设计无施工章。

四、第五册（综合楼部分）

1、综合楼应该没有天沟、檐沟、屋檐、檐口等。

五第六册（综合楼部分）

1、综合楼应该无消防栓。

六、第四册（综合楼部分）

1、综合楼房间一层 15 间、二层 15 间有误。

2、综合楼墙砖、地砖房间数量施工有误。

3、综合楼门窗数量有误。

4、综合楼门窗品种、材质有误。

七、第五册（配电房部分）

1、配电房天沟、檐沟、屋檐、檐口等。

八、第四册（配电房部分）

1、配电房门窗数量有误。

2、配电房门窗品种、材质有误。

九、缺少资料部分

1、综合楼吊顶。

2、挡土墙及围栏。

3、开关站进站大门。

4、避雷针（包括接地报告）。

5、开关站内道路、场地（包含试块报告）。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 9 月 18 日