

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—001

致：南京南瑞继电视频监控、火灾报警安装施工部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

你单位在开关站视频监控、火灾报警施工安装中，监理单位要求贵司按照规范施工，但贵司没有严格执行（如所有穿管出口没有做防火封堵，视频监控、火灾报警导线进入电缆沟及吊顶内没有穿管。箱变视频线没有全部穿管安装，箱变基础下侧穿管视频线没有固定、封堵，单独视频立杆没有与接地网连接等）。要求贵司施工前认真阅读国家相应的施工规范（如 GB50303）后再进行施工，已经安装完成的部分后续进行整改，继续安装的部分严格按照规范要求施工。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 6 月 30 日