

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—024

致：江西晶科电力工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

你单位在 16-18 区组件安装过程中，大部分组件用螺栓挂在支架上，组件螺栓没有上螺帽固定，监理单位已经多次口头告知施工单位，如果遇到雷雨大风天气组件有被损坏的风险，今天到 16-18 光伏区检查组件螺栓仍然没有上螺帽，最近有雷雨大风天气，贵司若不整改，业主组件财产损失全部有贵司负责，监理单位还要对你单位进行经济处罚。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 6 月 1 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。