

## 监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—035

致：江苏隆硕建筑安装工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司

目前组件安装已经基本完成，光伏区杂草遮挡严重，影响整体美观及组件发电，更会造成光伏组件产生热斑效应，从而影响组件使用寿命，组件产生热斑严重的情况下会烧毁组件引发火灾，现在光伏区还没有达到交付条件（在施工阶段），要求贵司安装组件的光伏区本月进行一次全面除草，以消除其存在的安全隐患。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师

日期：2017 年 9 月 15 日