

监理工作联系单

名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号：GFDZJBM07-011

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：110KV 汇集站盘柜安装未上地脚螺栓或焊接不符合规范要求

内容：

110KV 汇集站盘柜安装未上地脚螺栓，也未焊接，不牢固。望贵公司整改，以符合规范要求。（后附照片）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张其成

日期：2017 年 4 月 10 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

