

监理工作联系单

工程名称: 湖南涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目


编号: GFDZIBMO7-019

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 接地不符合标准

内容:

经监理现场巡视, 发现开关柜接地不符合施工规范, 要求你单位立即更改, 负责由此引起的质量问题和延误并网发电所造成的损失由你单位承担。



业主项目部(章)

项目经理: 王仁平

日期: 2017 年 5 月 27 日

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李维军

日期: 2017 年 5 月 27 日

注 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 一 份。