监理工作联系单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM07-034

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

抄送: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 关于逆变器、汇流箱接线及接地等质量问题;

内容:

经业主及监理检查,发现你单位逆变器、汇流箱接线头未使用电缆终端头套,无标志牌,无线路编号,标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固,穿线管长度未达到规范要求,外露接地接线鼻应使用热镀锌接线鼻。接地埋深未达到规范要求。

以上问题,要求你单位尽快整改,整改完成后报监理部审查验收。

监理单位 (章)

总/专业监理工程师: 陈海

日期: 2017年10月3日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。