

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：C.007


致：正泰国际工程有限公司

主题：工程质量事宜

内容：你单位承建的仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目，存在以下问题：

- 1、光伏支架立柱底部螺栓多处未安装完善；
- 2、部分光伏板插头未按要求放入钢槽内；
- 3、光伏区部分电缆被雨水冲刷致使裸露在外。

现要求你单位对以上问题进行整改，并认真检查已施工完区域，完善施工。



本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构 (章)：

总/专业监理工程师：

日

期：

2017.8.31

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。