

## 表 B.1 监理工作联系单

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：C.008

致：正泰国际工程有限公司

主题：工程质量、进度事宜


内容：你单位承建的仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目已开始消缺工作，现场存在如下问题：

1、2#、3#光伏区部分支架拉杆未施工完成；

2、接地扁钢存在对焊不符合规范要求；

3、光伏区部分地方垃圾未清理干净。

现要求你单位对现场进行全面自检，抓紧时间落实消缺工作。



本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日 期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。