

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-032

致：宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司施工项目部
甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

主题：关于场区施工不符合设计要求事宜

内容：

业主方监理方在现场巡视过程中发现以下问题：

- 1、部分接地焊接搭接面及接地防腐不符合设计要求；
- 2、电缆敷设没有按设计要求摆放电缆、通讯线、接地扁铁；
- 3、电缆沟塌方未及时处理直接敷设电缆、接地扁铁；
- 4、敷设电缆必须铺浮土盖砖，回填前报验；

以上问题望你项目部积极配合予以落实，加强现场管理，严格把控质量。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



陈付祥

2017.1.17

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。