

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-033

致： 甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

主题：关于场区组件安装事宜

业主方监理方在组件安装现场巡视过程中发现以下问题：

- 1、部分施工人员拆箱后将组件混乱堆放；
- 2、现场野蛮施工，部分施工人员直接一个人背、扛组件；
- 3、部分施工人员搬组件不能做到轻拿轻放；
- 4、部分施工人员将组件一角悬挂在架子上；


以上不符合要求的施工方式会导致组件严重损伤，望你项目部积极配合予以落实，加强现场管理，严格按照要求施工。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。