

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区中辉 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-006

致：甘肃海霖电力工程有限公司

主题：关于桩基的相关问题

内容：

监理同业主在现场巡视过程中发现，1 区部分灌注桩拆模后呈现椭圆形，不符合工艺设计要求。针对以上问题现要求你项目部对不符合规范的桩基立即进行整改。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。