

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-014

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

主题：关于 9#灌注桩质量问题

内容：


业主方和监理方对 9#正在施工的灌注桩进行检查，发现部分灌注桩存在质量问题，望各领导加强现场管理，在确保进度的同时保证工程质量。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。